

Del objekta, prikazan na načrtu

Projektant:

**PROJEKT**  
NOVA GORICA d.d.

Investitor:

**Občina Ilirska Bistrica**  
**Bazoviška cesta 14**  
**6250 Ilirska Bistrica**

Objekt:

**Dom na Vidmu**  
**Gregorčičeva 4**  
**6250 Ilirska Bistrica**

Del objekta:

/

/

Vrsta načrta:

**PZI za energetska sanacijo objekta**

Vrsta projektne dokumentacije:

/

/

Številka načrta:

/

/

Številka projekta:

/

/

12 277

Risba:

**SHEMATSKI PRIKAZ OBJEKTA (tloris) Z OZNAČBO DELA OBJEKTA, OBDELANEGA NA NAČRTU**  
**JUŽNA FASADA**

Merilo: NI v merilu

Odgovorni vodja projekta:

mag. Bernardka JURIČ, u.d.g.i.

Odgovorni projektant:

mag. Bernardka JURIČ, u.d.g.i.

Sodelavci:

Maca UHLIŘ, u.d.i.g., G-3145;

Igor LOBODA, graf.obl.

Andrej SEDEJ, u.d.i.g., G-2818

Datum:

oktober 2012

Spremembe:

/

/

/

Številka lista:

**J - 1**





Foto 1

### Južna fasada - pogled; Južna stena stopnic dostop na teraso

- 1 Menjava stavbnega pohištva, enako obstoječemu
- 2 Demontaža in ponovna montaža zunanjih enot klimatskih naprav
- 3 Demontaža in ponovna montaža rešetke
- 4 Menjava stavbnega pohištva, enako obstoječemu;  
(srednje okno z odpiranjem, stranska fiksna)
- 5 Demontaža obstoječega okna, odprtino zazidati  
- Izdelava termoizolacijskega ovoja  
- Izdelava fasade

**Opomba:**  
Stavbno pohištvo je po velikosti potrebno prilagoditi odprtina in izvedbi nove fasade. Število okenskih kril v nizu smiselno prilagoditi velikosti odprtine.



Projektant:

**PROJEKT**  
NOVA GORICA d.d.

Investitor:

**Občina Ilirska Bistrica**  
**Bazoviška cesta 14**  
**6250 Ilirska Bistrica**

Objekt:

**Dom na Vidmu**  
**Gregorčičeva 4**  
**6250 Ilirska Bistrica**

Del objekta:

/

/

Vrsta načrta:

**PZI za energetsko sanacijo objekta**

Vrsta projektne dokumentacije:

/

/

Številka načrta:

/

/

Številka projekta:

12 277

Risba:

**PRIKAZ OBSTOJEČEGA STANJA OBJEKTA NA FOTOGRAFIJAH**

**JUŽNA FASADA - POGLED**

Merilo: NI v merilu

Odgovorni vodja projekta:

mag. Bernardka JURIČ, u.d.g.i.

Odgovorni projektant:

mag. Bernardka JURIČ, u.d.g.i.

Sodelavci:

Maca UHLIŘ, u.d.i.g., G-3145;

Igor LOBODA, graf.obl.

Andrej SEDEJ, u.d.i.g., G-2818

Datum:

oktober 2012

Spremembe:

/

/

Številka lista:

**J - 2**



Foto 3





Foto 4

### Južna fasada med osema J2 in J3 - pritličje pod teraso

- 1 Menjava stavbnega pohištva, enako obstoječemu
- 2 Demontaža in ponovna montaža zunanjih enot klimatskih naprav
- 3 Demontaža in ponovna montaža rešetke
  - Izdelava termoizolacijskega ovoja
  - Izdelava fasade

**Opomba:**  
Stavbno pohištvo je po velikosti potrebno prilagoditi odprtina po izvedbi nove fasade. Število okenskih kril v nizu smiselno prilagoditi velikosti odprtine.



Projektant:

**PROJEKT**  
NOVA GORICA d.d.

Investitor:

**Občina Ilirska Bistrica**  
**Bazoviška cesta 14**  
**6250 Ilirska Bistrica**

Objekt:

**Dom na Vidmu**  
**Gregorčičeva 4**  
**6250 Ilirska Bistrica**

Del objekta:

/

/

Vrsta načrta:

**PZI za energetska sanacijo objekta**

Vrsta projektne dokumentacije:

/

/

Številka načrta:

/

/

Številka projekta:

12 277

Risba:

**PRIKAZ OBSTOJEČEGA STANJA OBJEKTA NA FOTOGRAFIJAH**

**JUŽNA FASADA med osema J2 in J3 - pritličje pod teraso**

Merilo: NI v merilu

Odgovorni vodja projekta:

mag. Bernardka JURIČ, u.d.g.i.

Odgovorni projektant:

mag. Bernardka JURIČ, u.d.g.i.

Sodelavci:

Maca UHLIŘ, u.d.i.g., G-3145;

Igor LOBODA, graf. obl.

Andrej SEDEJ, u.d.i.g., G-2818

Datum:

oktober 2012

Spremembe:

/

/

Številka lista:

**J - 3**




Foto 6



Foto 7

**Južna fasada med osema J3 in J4 - pritličje  
NI PREDMET PROJEKTA**

**Opomba:**  
Stavbno pohištvo je po velikosti potrebno prilagoditi odprtina po izvedbi nove fasade. Število okenskih kril v nizu smiselno prilagoditi velikosti odprtine.



Projektant:

**PROJEKT**  
NOVA GORICA d.d.

Investitor:

**Občina Ilirska Bistrica  
Bazoviška cesta 14  
6250 Ilirska Bistrica**

Objekt:

**Dom na Vidmu  
Gregorčičeva 4  
6250 Ilirska Bistrica**

Del objekta:

/

/

Vrsta načrta:

**PZI za energetska sanacijo objekta**

Vrsta projektne dokumentacije:

/

/

Številka načrta:

/

/

Številka projekta:

12 277

Risba:

**PRIKAZ OBSTOJEČEGA STANJA OBJEKTA NA FOTOGRAFIJAH**

**JUŽNA FASADA med osema J3 in J4 - pritličje - NI PREDMET PROJEKTA**

Merilo: NI v merilu

Odgovorni vodja projekta:

mag. Bernardka JURIČ, u.d.g.i.

Odgovorni projektant:

mag. Bernardka JURIČ, u.d.g.i.

Sodelavci:

Maca UHLIŘ, u.d.i.g., G-3145;

Igor LOBODA, graf.obl.

Andrej SEDEJ, u.d.i.g., G-2818

Datum:

oktober 2012

Spremembe:

/

/

Številka lista:

**J - 4**




Foto 8





Foto 9

### Južna fasada med osema J4 in J5

- 1 Dvokrilna vrata za nadsvetlobo, demontaža in nadomestitev z enakimi
- 2 Demontaža in ponovna montaža zunanjih enot klimatskih naprav
- 3 Demontaža in ponovna montaža rešetke
- 4 Demontaža obstoječih oken in pozidava odprtin
- 5 Demontaža obstoječih omaric in prestavitev števcov v novo omarico, postavljeno pred objekt
  - Izdelava termoizolacijskega ovoja
  - Izdelava fasade

**Opomba:**  
Stavbno pohištvo je po velikosti potrebno prilagoditi odprtina po izvedbi nove fasade. Število okenskih kril v nizu smiselno prilagoditi velikosti odprtine.



Projektant:

**PROJEKT**  
NOVA GORICA d.d.

Investitor:

**Občina Ilirska Bistrica**  
**Bazoviška cesta 14**  
**6250 Ilirska Bistrica**

Objekt:

**Dom na Vidmu**  
**Gregorčičeva 4**  
**6250 Ilirska Bistrica**

Del objekta:

/

/

Vrsta načrta:

**PZI za energetska sanacijo objekta**

Vrsta projektne dokumentacije:

/

/

Številka načrta:

/

/

Številka projekta:

12 277

Risba:

**PRIKAZ OBSTOJEČEGA STANJA OBJEKTA NA FOTOGRAFIJAH**

**JUŽNA FASADA med osema J4 in J5**

Merilo: NI v merilu

Odgovorni vodja projekta:

mag. Bernardka JURIČ, u.d.g.i.

Odgovorni projektant:

mag. Bernardka JURIČ, u.d.g.i.

Sodelavci:

Maca UHLIŘ, u.d.i.g., G-3145;

Igor LOBODA, graf.obl.

Andrej SEDEJ, u.d.i.g., G-2818

Datum:

oktober 2012

Spremembe:

/

/

Številka lista:

**J - 5**



Foto 10



Foto 11



Foto 12




Foto 13

### Južna fasada - terasa, vhod ob osi J2; stopnice na teraso

- 1 Menjava stavbnega pohištva, enako obstoječemu
- izdelava termoizolacijskega ovoja
- izdelava fasade

#### Opomba:

Stavbno pohištvo je po velikosti potrebno prilagoditi odprtinam po izvedbi nove fasade. Število okenskih kril v nizu smiselno prilagoditi velikosti odprtine.



Projektant:

**PROJEKT**  
NOVA GORICA d.d.

Investitor:

**Občina Ilirska Bistrica**  
**Bazoviška cesta 14**  
**6250 Ilirska Bistrica**

Objekt:

**Dom na Vidmu**  
**Gregorčičeva 4**  
**6250 Ilirska Bistrica**

Del objekta:

/

/

Vrsta načrta:

**PZI za energetska sanacijo objekta**

Vrsta projektne dokumentacije:

/

/

Številka načrta:

/

/

Številka projekta:

12 277

Risba:

**PRIKAZ OBSTOJEČEGA STANJA OBJEKTA NA FOTOGRAFIJAH**

**JUŽNA FASADA - terasa, vhod ob osi J2; stopnice na teraso**

Merilo: NI v merilu

Odgovorni vodja projekta:

mag. Bernardka JURIČ, u.d.g.i.

Odgovorni projektant:

mag. Bernardka JURIČ, u.d.g.i.

Sodelavci:

Maca UHLIŘ, u.d.i.g., G-3145;

Igor LOBODA, graf.obl.

Datum:

oktober 2012

Spremembe:

/

/

Številka lista:

**J - 6**




Foto 14





Foto 15

### Južna fasada na terasi med osema J2 in J4 - del ob osi J3

- 1 Menjava stavbnega pohištva, enako obstoječemu
- 2 Demontaža in ponovna montaža zunanjih enot klimatskih naprav
- 3 Demontaža rešetk
- 4 Demontaža zračnika, odprtino zazidati
  - Izdelava termoizolacijskega ovoja
  - Izdelava fasade

**Opomba:**  
Stavbno pohištvo je po velikosti potrebno prilagoditi odprtinam po izvedbi nove fasade. Število okenskih kril v nizu smiselno prilagoditi velikosti odprtine.



Projektant:

**PROJEKT**  
NOVA GORICA d.d.

Investitor:

**Občina Ilirska Bistrica**  
**Bazoviška cesta 14**  
**6250 Ilirska Bistrica**

Objekt:

**Dom na Vidmu**  
**Gregorčičeva 4**  
**6250 Ilirska Bistrica**

Del objekta:

/

/

Vrsta načrta:

**PZI za energetske sanacije objekta**

Vrsta projektne dokumentacije:

/

/

Številka načrta:

/

/

Številka projekta:

12 277

Risba:

**PRIKAZ OBSTOJEČEGA STANJA OBJEKTA NA FOTOGRAFIJAH**

**JUŽNA FASADA na terasi med osema J2 in J4 - del ob osi J3**

Merilo: NI v merilu

Odgovorni vodja projekta:

mag. Bernardka JURIČ, u.d.g.i.

Odgovorni projektant:

mag. Bernardka JURIČ, u.d.g.i.

Sodelavci:

Maca UHLIŘ, u.d.i.g., G-3145;

Igor LOBODA, graf.obl.

Andrej SEDEJ, u.d.i.g., G-2818

Datum:

oktober 2012

Spremembe:

/

/

Številka lista:

J - 7




Foto 16




Foto 17

### Fasada na terasi z zidano ograjo terase

- 1 Menjava stavbnega pohištva, enako obstoječemu
- 2 Demontaža in ponovna montaža zunanjih enot klimatskih naprav
- 3 Demontaža rešetk
- 4 Rušenje obstoječega tlaka in izolacije terase
- 5 Izdelava nove termo in hidroizolacije ter tlaka terase
  - Izdelava termoizolacijskega ovoja
  - Izdelava fasade

**Opomba:**  
Stavbno pohištvo je po velikosti potrebno prilagoditi odprtina po izvedbi nove fasade. Število okenskih kril v nizu smiselno prilagoditi velikosti odprtine.



Projektant: <b>PROJEKT</b> NOVA GORICA d.d.		Risba: <b>PRIKAZ OBSTOJEČEGA STANJA OBJEKTA NA FOTOGRAFIJAH</b>	
Investitor: <b>Občina Ilirska Bistrica</b> <b>Bazoviška cesta 14</b> <b>6250 Ilirska Bistrica</b>		<b>JUŽNA FASADA - Fasada na terasi z zidano ograjo terase</b>	
Objekt: <b>Dom na Vidmu</b> <b>Gregorčičeva 4</b> <b>6250 Ilirska Bistrica</b>		Merilo: NI v merilu	
Del objekta: /		Odgovorni vodja projekta:	Id. št. :
Vrsta načrta: <b>PZI za energetske sanacije objekta</b>		mag. Bernardka JURIČ, u.d.g.i.	G-2329
Vrsta projektne dokumentacije: /		Odgovorni projektant:	Id. št. :
Številka načrta: /		mag. Bernardka JURIČ, u.d.g.i.	G-2329
Številka projekta: 12 277		Sodelavci: Maca UHLIŘ, u.d.i.g., G-3145; Andrej SEDEJ, u.d.i.g., G-2818 Igor LOBODA, graf. obl.	Številka lista: <b>J - 8</b>
Datum: oktober 2012		Spremembe: /	





Foto 18



Foto 19

Os J3


1

Glej list 6,7 m

### Južna fasada - nadstropje

- 1 Menjava stavbnega pohištva, enako obstoječemu
- 2 Menjava stavbnega pohištva, enako obstoječemu ;  
(srednje okno z odpiranjem, stranska fiksna)
- 3 Demontaža obstoječega okna, odprtino zazidati  
- Izdelava termoizolacijskega ovoja  
- Izdelava fasade

**Opomba:**  
Stavbno pohištvo je po velikosti potrebno prilagoditi odprtinam po izvedbi nove fasade. Število okenskih kril v nizu smiselno prilagoditi velikosti odprtine.



Projektant:

**PROJEKT**  
NOVA GORICA d.d.

Investitor:  
**Občina Ilirska Bistrica**  
**Bazoviška cesta 14**  
**6250 Ilirska Bistrica**

Objekt:  
**Dom na Vidmu**  
**Gregorčičeva 4**  
**6250 Ilirska Bistrica**

Del objekta:  
/ /

Vrsta načrta:  
**PZI za energetske sanacije objekta**

Vrsta projektne dokumentacije:  
/ /

Številka načrta:  
/

Številka projekta:  
12 277

Risba:  
**PRIKAZ OBSTOJEČEGA STANJA OBJEKTA NA FOTOGRAFIJAH**

**JUŽNA FASADA - NADSTROPJE**

Merilo: NI v merilu

Odgovorni vodja projekta: Id. št. :  
mag. Bernardka JURIČ, u.d.g.i. G-2329

Odgovorni projektant: Id. št. :  
mag. Bernardka JURIČ, u.d.g.i. G-2329

Sodelavci:  
Maca UHLIŘ, u.d.i.g., G-3145; Andrej SEDEJ, u.d.i.g., G-2818  
Igor LOBODA, graf.obl.

Datum: Številka lista:  
oktober 2012 **J - 9**

Spremembe:  
/ /