 Del objekta, prikazan na načrtu

Projektant: PROJEKT NOVA GORICA d.d.		Risba: SHEMATSKI PRIKAZ OBJEKTA (tloris) Z OZNAČBO DELA OBJEKTA, OBDELANEGA NA NAČRTU VZHONA FASADA	
Investitor: Občina Ilirska Bistrica Bazoviška cesta 14 6250 Ilirska Bistrica		Merilo: NI v merilu	
Objekt: Dom na Vidmu Gregorčičeva 4 6250 Ilirska Bistrica		Odgovorni vodja projekta:	Id. št. :
Del objekta: / /		mag. Bernardka JURICH, u.d.g.i.	G-2329
Vrsta načrta: PZI za energetska sanacijo objekta		Odgovorni projektant:	Id. št. :
Vrsta projektne dokumentacije: / /		mag. Bernardka JURICH, u.d.g.i.	G-2329
Številka načrta: /		Sodelavci: Maca UHLIŘ, u.d.i.g., G-3145; Andrej SEDEJ, u.d.i.g., G-2818 Igor LOBODA, graf.obl.	Številka lista:
Številka projekta: 12 277		Datum: oktober 2012	V - 1
Spremembe: / /			



Foto 1





Foto 3

Vzhodna fasada - trafo postaja (os V6), vhod h kuhinji (os V5), kotlovnica

- 1 Menjava vseh elementov stavbnega pohoštva transformatorske postaje
- 2 Menjava obstoječe ograje za novo (rešetke iz pocinkane pločevine)
- 3 Menjava stavbnega pohoštva, enako obstoječemu
 - Izdelava termoizolacijskega ovoja
 - Izdelava fasade

Opomba:
Stavbno pohoštvo je po velikosti potrebno prilagoditi odprtina po izvedbi nove fasade. Število okenskih kril v nizu smiselno prilagoditi velikosti odprtine.



Projektant:

PROJEKT
NOVA GORICA d.d.

Investitor:

Občina Ilirska Bistrica
Bazoviška cesta 14
6250 Ilirska Bistrica

Objekt:

Dom na Vidmu
Gregorčičeva 4
6250 Ilirska Bistrica

Del objekta:

/

/

/

Vrsta načrta:
PZI za energetska sanacijo objekta

Vrsta projektne dokumentacije:
/

/

/

Številka načrta:
/

/

/

Številka projekta:
/

12 277

/

Risba:

PRIKAZ OBSTOJEČEGA STANJA OBJEKTA NA FOTOGRAFIJAH

VZHODNA FASADA - trafo postaja (os V6), vhod h kuhinji (os V5), kotlovnica

Merilo: NI v merilu

Odgovorni vodja projekta:

mag. Bernardka JURIČ, u.d.g.i.

Odgovorni projektant:

mag. Bernardka JURIČ, u.d.g.i.

Sodelavci:
Maca UHLIŘ, u.d.i.g., G-3145; Andrej SEDEJ, u.d.i.g., G-2818
Igor LOBODA, graf.obl.

Datum:
oktober 2012

Številka lista:

/

/

Spremembe:
/

/



Foto 5



Foto 6




Foto 7





Foto 4

Vzhodna fasada med osema V5 in V4 kotlovnica in izhod letnega kina

- 1 Menjava obstoječe ograje za novo (rešetke iz pocinkane pločevine)
- 2 Menjava stavbnega pohištva, enako obstoječemu
- 3 Demontaža rešetk
 - Izdelava termoizolacijskega ovoja
 - Izdelava fasade

Opomba:
Stavbno pohištvo je po velikosti potrebno prilagoditi odprtina po izvedbi nove fasade. Število okenskih kril v nizu smiselno prilagoditi velikosti odprtine.



Projektant:

PROJEKT
NOVA GORICA d.d.

Investitor:

Občina Ilirska Bistrica
Bazoviška cesta 14
6250 Ilirska Bistrica

Objekt:

Dom na Vidmu
Gregorčičeva 4
6250 Ilirska Bistrica

Del objekta:

/

/

Vrsta načrta:

PZI za energetska sanacijo objekta

Vrsta projektne dokumentacije:

/

/

Številka načrta:

/

/

Številka projekta:

/

12 277

Risba:

PRIKAZ OBSTOJEČEGA STANJA OBJEKTA NA FOTOGRAFIJAH

VZHODNA FASADA med osema V5 in V4 kotlovnica in izhod letnega kina

Merilo: NI v merilu

Odgovorni vodja projekta:

mag. Bernardka JURIČ, u.d.g.i.

Odgovorni projektant:

mag. Bernardka JURIČ, u.d.g.i.

Sodelavci:

Maca UHLIŘ, u.d.i.g., G-3145;

Igor LOBODA, graf.obl.

Andrej SEDEJ, u.d.i.g., G-2818

Datum:

oktober 2012

Spremembe:

/

/

/

Številka lista:

oktober 2012

Številka lista:

oktober 2012

Številka lista:

oktober 2012



Foto 8



Foto 9




Foto 10

Vzhodna fasada med osema V4 in V3

- 1 Menjava stavbnega pohišstva, enako obstoječemu
- 2 Demontaža rešetk
- 3 Demontaža obstoječega okna, spodnjo 1/3odprtine zazidat
- 4 Novo dvokrilno okno
 - Izdelava termoizolacijskega ovoja
 - Izdelava fasade

Opomba:
Stavbno pohištvo je po velikosti potrebno prilagoditi odprtina po izvedbi nove fasade. Število okenskih kril v nizu smiselno prilagoditi velikosti odprtine.



Projektant:

PROJEKT
NOVA GORICA d.d.

Investitor:

Občina Ilirska Bistrica
Bazoviška cesta 14
6250 Ilirska Bistrica

Objekt:

Dom na Vidmu
Gregorčičeva 4
6250 Ilirska Bistrica

Del objekta:

/

/

Vrsta načrta:

PZI za energetska sanacijo objekta

Vrsta projektne dokumentacije:

/

/

Številka načrta:

/

/

Številka projekta:

12 277

Risba:

PRIKAZ OBSTOJEČEGA STANJA OBJEKTA NA FOTOGRAFIJAH

VZHODNA FASADA med osema V4 in V3

Merilo: NI v merilu

Odgovorni vodja projekta:

mag. Bernardka JURIČ, u.d.g.i.

Odgovorni projektant:

mag. Bernardka JURIČ, u.d.g.i.

Sodelavci:

Maca UHLIŘ, u.d.i.g., G-3145;

Igor LOBODA, graf.obl.

Andrej SEDEJ, u.d.i.g., G-2818

Datum:

oktober 2012

Spremembe:

/

/

Številka lista:

V - 4




Foto 11



Foto 12




Foto 13




Foto 14

Vzhodna fasada med osmi V3 in V1

- 1 Menjava stavbnega pohoštva, enako obstoječemu
 - 2 Menjava stavbnega pohoštva, enako obstoječemu
 - 3 Demontaža rešetk
 - 4 Menjava stavbnega pohoštva, enako obstoječemu
- Izdelava termoizolacijskega ovoja
 - Izdelava fasade

Opomba:
Stavbno pohoštvo je po velikosti potrebno prilagoditi odprtina po izvedbi nove fasade. Število okenskih kril v nizu smiselno prilagoditi velikosti odprtine.



Projektant:

PROJEKT
NOVA GORICA d.d.

Investitor:

Občina Ilirska Bistrica
Bazoviška cesta 14
6250 Ilirska Bistrica

Objekt:

Dom na Vidmu
Gregorčičeva 4
6250 Ilirska Bistrica

Del objekta:

/

/

Vrsta načrta:

PZI za energetska sanacijo objekta

Vrsta projektna dokumentacije:

/

/

Številka načrta:

/

/

Številka projekta:

12 277

Risba:

PRIKAZ OBSTOJEČEGA STANJA OBJEKTA NA FOTOGRAFIJAH

VZHODNA FASADA med osemi V3 in V1

Merilo: NI v merilu

Odgovorni vodja projekta:

mag. Bernardka JURIČ, u.d.g.i.

Odgovorni projektant:

mag. Bernardka JURIČ, u.d.g.i.

Sodelavci:

Maca UHLIŘ, u.d.i.g., G-3145;

Igor LOBODA, graf.obl.

Andrej SEDEJ, u.d.i.g., G-2818

Datum:

oktober 2012

Spremembe:

/

/

Številka lista:

V - 5